

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Комсомольск-на-Амуре

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27, 8(4217)55-09-08, onprkms@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

(далее по тексту - ФГБОУ ВО «КНАГУ»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки

№74 от «27»августа 2021 года

в период с «30» августа 2021 г. по «10»сентября 2021 г.

заместителем главного государственного инспектора города Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору подполковником внутренней службы Школьниковым Павлом Александровичем; государственным инспектором города Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору майором внутренней службы Хван Еленой Владимировной,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица проректор по хозяйственным вопросам и капитальному строительству Кириченко Виктор Викторович, специалист ГО и ЧС Аймальдинова Наталья Валерьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объектах отсутствуют проекты в части освещенности эвакуационных путей и выходов (аварийное эвакуационное освещение отсутствует).	п. 3 ч. 2 ст. 53, ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (далее - ТРoТПБ); п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 (далее - ППР).	01.03.2023	
2.	Допускается эксплуатация зданий, пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, после изменения класса функциональной пожарной опасности не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Допускается размещение административных и бытовых помещений во вставках	п.п. н) п. 16 ППР; п. 3.12, п. 6.1.42, п. 6.1.43 СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2023	

	(лаборатория самолето и вертолета строения в корпусе № 3) без отделения от производственных помещений противопожарными преградами (перегородки, стены) с нормируемым пределом огнестойкости. Допускается размещение встроек (производственные мастерские в корпусе № 2) без отделения от производственных помещений противопожарными преградами (перегородки, стены) с нормируемым пределом огнестойкости.			
3.	Допускается эксплуатация зданий, пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, после изменения класса функциональной пожарной опасности не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. В помещении кинозала произведена реконструкция под актовый зал, при этом изменение объемно-планировочных решений привело к уменьшению зоны действия системы противодымной защиты (фактически система противодымной защиты заблокирована).	п.п. е), н) п. 16 ППР; п. 3.12, п. 6.1.42, п. 6.1.43 СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2023	
4.	На объектах не хранятся проектные решения в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.	п. 13 ППР	01.03.2023	
5.	На объекты предоставлены декларации пожарной безопасности, содержащие измененные сведения.	ст. 64 ТРОТПБ; Приказ МЧС России № 171 от 16.03.2020г.	01.03.2023	
6.	На объектах не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и	ст.134 ТРОТПБ; п. 25 ППР	01.03.2023	

	показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (люки, двери). (корпуса № 2, 4)			
7.	Этажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют установленным требованиям. (фактические пути эвакуации не соответствуют, указанным на планах)	п.5 ППР; п.6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением № 1)».	01.03.2023	
8.	На входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного (электрощитовые, мастерские и т.п.) и складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определенные в соответствии с ТРОТПБ.	п. 12 ППР	01.03.2023	
9.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 ППР	01.03.2023	
10.	В помещениях пожарных постов (вахта) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 ППР	01.03.2023	
11.	Не произведен расчет необходимого количества и типа огнетушителей по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР № 1479 от 16.09.2020 (в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной	ст.60 ТРОТПБ; пункт 60, пункт 397 ППР.	01.03.2023	

	опасности, а также класса пожара).			
12.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на путях эвакуации не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. (кроме корпусов 1, 3, 5)	ч.2 ст.82 ТР о ТПБ	01.03.2023	
13.	На противопожарных дверях, установленных на объектах, отсутствуют устройства для самозакрывания.	ч.8 ст.88 ТР о ТПБ	01.03.2023	
пр. Ленина, д.27, учебный корпус № 1, № 2, № 3, № 5, спортивный корпус, ул. Комсомольская, д.50 корпус № 4				
14.	Не обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию учебного корпуса № 3 со стороны пр. Первостроителей.	п.6 ст.63, п.п.1 ч.1 ст. 90 ТР о ТПБ; п.71 ППР; п.4.1, п.7.1, п.8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №1)»	01.03.2023	
15.	Не предусмотрены выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак через противопожарные люки 2-го типа размером не 0,6 х 0,8 метра. (учебный корпус № 4)	ст. 52, ч. 1-3, 13 ст. 88, табл. № 23 и № 24 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 7.6 СП 4.13130.2013 Свод Правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением № 1)».	01.03.2023	
16.	На чердаках зданий выходы на кровлю не оборудованы	п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	01.03.2023	

	стационарными лестницами.	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением № 1)».		
17.	Предел огнестойкости металлических узлов крепления и сочленения лестничных маршей менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. (Спортивный корпус, подвальные помещения первого корпуса маршей со стороны книгохранилища библиотеки)	ч.2 ст.137 ТРОТПБ	01.03.2023	
18.	На объектах под лестничными маршами допускается хранение различных горючих материалов (подвал корпуса № 1, корпус № 2, спортивный корпус).	п.п. «к» п.16 ППР	01.03.2023	
19.	Не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (корпус № 5).	п. 14, 24 ППР	01.03.2023	
20.	На объектах не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений (Корпуса №2, № 4, №5, коридор тренажерного зала спортивного корпуса – линолеум, помещение актового зала корпуса № 3 – ковровые дорожки в проходах и линолеум на сцене)	ст.134, табл. 28, 29 ТРОТПБ; п. 25 ППР	01.03.2023	
21.	Несущие элементы планшета сцены выполнены из горючих материалов (древесина).	ст.52 ТРОТПБ; п.5.4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	01.03.2023	

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением № 1)		
22.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (корпус № 5 – 1 этаж, выход во двор; спортивный корпус – тренажерный зал, подвал корпусов №№ 1, 3)	п. 26 ППР	01.03.2023	
23.	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов. (учебный корпус № 2 – эвакуационный выход под лестничным маршем; тренажерный зал – спортивный корпус)	п.п. «а» п.27 ППР	01.03.2023	
24.	Эвакуационные выходы из подвальных этажей через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу не отделены от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим типом заполнения проема в противопожарной преграде. (учебные корпуса №№ 1, 3, 5).	ч.4 ст.89 ТРОТПБ	01.03.2023	
25.	В подвальных, в складских, электрощитовых помещениях во всех учебных корпусах, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 ППР	01.03.2023	
26.	Не организованы работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе	п15 ППР	01.03.2023	

	электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.			
27.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. (за исключение учебных корпусов №1, №3)	п. 54 ППР	01.03.2023	
28.	На объектах не предусмотрено электропитание электроприемников системы противопожарной защиты от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) или от главного распределительного щита (ГРЩ). (за исключение учебных корпусов №1, №3)	ч. 3 ст. 81 ТРoТПБ; п. 4.10 СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	
29.	Система пожарной автоматики находится в неисправном состоянии (учебный корпус № 2 - мастерские)	п.54 ППР	01.03.2023	
30.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. (спортивный корпус)	п.9 ст. 83 ТРoТПБ	01.03.2023	
31.	Над эвакуационными выходами с этажа здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону, не в полном объеме установлены световые оповещатели "Выход" (мастерские корпуса № 5).	ст.84 ТРoТПБ; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01.03.2023	
32.	На объектах не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции. (все учебные корпуса)	ч.4 ст.83, ч.2 ст.138 ТРoТПБ; п. 42 ППР; п.4.1, п.6.24 СП 7.13130.2013. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	

33.	Пищеблок, размещенный в общественном здании учебного корпуса №4 и корпуса № 1, не выделен противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением дверных проемов в противопожарных перегородках.	ст.88 ТРoТПБ; п.5.6.4, п.5.5.2, п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №1)».	01.03.2023	
34.	Не обеспечивается дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (корпуса № 2, 4, 5)	ч.7 ст. 83 ТРoТПБ	01.03.2023	
35.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (учебный корпус № 4)	ст. 52, ст. 53, табл. 23, 24 ТРoТПБ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.4.3.7 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2023	
36.	Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности (мастерские, лаборатории и административные помещения в учебных корпусах № 1, 2, 3) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст.88 ТРoТПБ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2009 Свод Правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2023	
37.	Заблокированы окна подвалов, являющихся аварийными выходами. (учебные корпуса № 1, 3)	п.п. «Г» п.16 ППР	01.03.2023	
38.	Предел огнестойкости заполнения дверного проёма в противопожарной преграде, отделяющей переход от здания учебного корпуса № 1 к зданию учебного корпуса № 3, не соответствует требуемому	ч. 2-3 ст. 88, табл. № 23, № 24 ТРoТПБ; п. 5.4.19 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	01.03.2023	

	пределу огнестойкости заполнения проёмов.			
39.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт грузовых лифтов с выходами из них в коридоры и другие помещения не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо не отделены от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (лестничная клетка корпуса № 3 со стороны пр. Первостроителей, библиотека в учебном корпусе № 1)	п. 16 ст. 88, табл. 23 ТРoТПБ	01.03.2023	
40.	В помещении серверной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (учебный корпус № 1)	ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	
Мастерские (дворницкая, столярная), ул. Котовского, д.3				
41.	В помещениях мастерских неисправна автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 54 ТРoТПБ; п.4, Таблица №1 НПБ 110-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"»	01.03.2023	
42.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели на путях эвакуации в	п.9 ст. 83 ТРoТПБ	01.03.2023	

	местах, доступных для их включения при возникновении пожара.			
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д.22 корп.2 ул. Котовского, д.3, общежития				
43.	Допускается использование противопожарных расстояний между зданиями общежития №3 (ул. Котовского,3) и учебным корпусом № 2.	п. 65 ППР	01.03.2023	
44.	Не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям – отсутствуют световое табло с направлением движения к эвакуационным выходам при сложных конструктивных и объемно-планировочных решениях здания. (ул. Котовского,3)	п. 3, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
45.	На объектах не предусмотрено электропитание электроприемников системы противопожарной защиты от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) или от главного распределительного щита (ГРЩ).	ч. 3 ст. 81 ТР о ТПБ; п. 4.10 СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	
46.	Аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, используемые в качестве резервного источника питания электроприемников систем противопожарной защиты, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	ч.11 ст.84 ТР о ТПБ; п.15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	
47.	Система пожарной автоматики в подвале находится в неисправном состоянии. (ул. Котовского, д.3)	п. 54 ППР	01.03.2023	
48.	В комнатах общежитий не вывешены планы эвакуации на случай пожара.	п. 84 ППР	01.03.2023	
49.	На объектах не обеспечено наличие и исправное состояние	п. 14 ППР, п.24 ППР	01.03.2023	

	на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.			
50.	В подвальных помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (ул. Котовского, 3)	п. 35 ППР	01.03.2023	
51.	Заблокированы окна подвалов, являющихся аварийными выходами. (ул. Котовского, 3)	п.п. «г» п.16 ППР	01.03.2023	
52.	В наружных стенах лестничных клеток, на каждом надземном этаже, установлены глухие окна (не предусмотрено открывание окон на лестничных клетках изнутри без ключа и других специальных устройств)	п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.03.2023	
53.	Не обеспечена исправность клапанов мусоропроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе. (пр. Первостроителей, д.22 корп.2)	п. 46 ППР	01.03.2023	
54.	На объекте, в поэтажных коридорах, сняты двери (зоны рекреации), предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (пр. Первостроителей, д.22 корп.2)	п.п. «д» п.16 ППР	01.03.2023	
55.	помещений машинного отделения лифта не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. (пр. Первостроителей, д.22 корп.2)	п.15 ст. 88, табл. 23 ТРотПБ	01.03.2023	
56.	Эвакуационный путь по	п. г) ч.3, п. 3) ч. 14 ст.89 ТРотПБ;	01.03.2023	

наружной лестнице включает участок, ведущий через по неэксплуатируемую кровлю. (ул. Котовского, 3)	п. 5.4.15 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ Ректор Липовцев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

10.09.2021 (подпись)

Заместитель главного государственного инспектора города Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору

Школьников П.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



10.09.21 8853

(подпись)

Государственный инспектор города Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору Хван Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



10.09.2021

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.